
# LS-HA02 硬件说明书 V2.0



杭州凌石信息技术有限公司

版本: V2.0 日期: 2022.09.16

# 声明

# 杭州凌石信息技术有限公司 保留所有权利

本文档的产权属于杭州凌石信息技术有限公司(下称杭州凌石)。本文档仅可提供给杭州凌石员工或与杭州凌石有合法合作关系,并需要本文档相关内容的人员。任何公司或个人不得在未经杭州凌石授权的情况下,复制、传播、转录、储存、翻译此文档。禁止在任何专利、版权或商业秘密过程中,授予或暗示使用此文档。

# 商标申明

杭州凌石信息技术有限公司的 LOGO 和其它所有商标归杭州凌石信息技术有限公司所有, 所有其它产品或服务名称归其所有者拥有。

### 注意

您购买的产品、服务或特性等应受杭州凌石商业合同和条款的约束,本文档中描述的全 部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,杭州凌 石对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档 仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

# 杭州凌石信息技术有限公司

杭州市西湖区西园八路浙大森林客厅 E2 幢 地址:

|邮编: 310012

http://www.linsinfo.com/

网址:


# 历史版本


版本号	修改内容	修订人	日期
V2.0	更新	XU	2022.09.16

# 术语与缩略语


缩略语	英文全称	中文全称

# 一、产品介绍





16mm



正视图

底视图

侧视图

图 1 模组实样图

本产品为符合 GB/T31143 标准 AFDD 故障电弧检测模组,通过和外部电路的配合,可以对线路中的串联故障电弧、并联故障电弧进行有效的检测,同时有效避免非故障电弧的误报警。

本产品使用 3.3V 电源供电,要求纹波<50mV。典型工作电流 20mA,最大工作电流 30mA。本产品已通过 EMC 测试。




图 2 模组封装图

引脚编号	引脚名称	功能说明	引脚状态	备注
1	VCC	模组 3.3V 供电		供电源电压范围 3.0v-3.6v
2	GND	模组接地		
3	TX	串口通讯引脚 TX	复用推挽输出	
4	RX	串口通讯引脚 RX	浮动输入	
5	Arcfault	故障电弧输出信号		输出最大驱动电流 12mA
6	Main-KEY	主按键	上拉输入	可用于电流校准
7	Main-LED	1/2VCC 校准电压输入	浮动输入	电压校准输入
8	Assist-KEY	辅助按键	上拉输入	可用于模组功能检测,MCU 复位及现场自学习
9	GND	接地		
10	LCT_IN	外部低频电流信号输入	浮动输入	外部低频电路信号输入脚 输入需加 1/2VCC 偏置电压。
11	HCT2	高频互感器引脚 2		
12	HCT1	高频互感器引脚 1		

图 3 模组引脚说明图




图 4 模组原理框图

互感器 H 和互感器 L 均**穿在火线上**,对负载线路中的信号进行采样。将采样信号进行特殊处理得到特征模拟信号,通过 MCU 的 AD 处理单元,特征模拟信号转化为特征数字信号。此数字信号经由 MCU 和电弧检测模组间的复杂算法,来判断负载电路中是否有故障电弧发生。当发生故障电弧时,输出相应的信号。

模组提供 LED 接口,用于输出表达;按键接口,用于输入操作控制。预留额外的电平接口,以利于扩展和特殊功能扩展。

同时此模组可提供 UART 等接口进行通信,与外部电路进行通讯或将报警信息上传给监控设备,从而有效预防故障电弧火灾的发生。

备注: 考虑到智能空开空间,低频互感器,双方共同使用,由客户提供电流互感器。 客户电流互感器采集数据后,前面加一个运放,5K 滤波。直接模拟信号给到凌石低频的 PIN 脚上 (LCT\_IN)。不需要经过数字信号处理。提供的电流信号需要经过二分之一 VCC 偏置。

# Ro

# 低频电流电路图 (仅做参考)

图5 低频电路图 (仅供参考)

# 二、模组测试板说明




图 3 模组测

功能:用于直接对模组进行测试/开发调试 模组引脚和模组测试板元件引脚主要对应关系


Main-KEY-----校准按键 M-KEY(S3)

Arcfault------ArcFault\_LED 红灯(D7) Main-LED------M LED 黄灯(D8)

## 模组测试板说明

- 1. 测试板可检测、校准一个模组。
- 2. J0 接入 5v 电源电压,给电路供电。
- 3. J2, 5V 电源开关。 D0, 电源工作指示灯。
- 4. 也可通过 J1 直接 3.3v 供申。
- 5. U1 为模组接口。
- 6. 互感器接口, HCT (HS) 接高频互感器; LCT (HL) 接低频互感器。
- 7. ArcFault\_LED (D7) 红灯, 故障电弧输出指示灯。
- 8. M-key (S3) 校准按键,模组第一次出厂,需要按此键校准。
- 9. DB2 模组的 RS232 接口,可进行串口通讯。

# 简单串联电弧连接示意图



串联电弧实验如图所示,检测线路穿过测试板的两个互感器,测试板供电。通过控制拉弧装置的离合来产生电弧,通过此电弧来验证模组的电弧检测功能。

# 操作说明

第一、校准:接通 5A 纯阻负载,常按下按键 M-key(S3)不放,再上电,这样就进入内部校准程序,内部进行互感器及电路的自动校准,校准完后先点亮红灯 ArcFault\_LED(D7),这样才校准结束,校准过程中不能松开测试按键。(未经过校准的产品不能工作,出厂时已经经过校准,用户可忽略此功能)。

第二、电弧检测:按照上图连接测试环境,检测到故障电弧,红灯ArcFault LED(D7)会闪烁。

第三、模组判断到电弧后自动复位重启,可继续电弧监测(如果需要手动复位的,可另行定制)。

第四、自学习功能和其它一些基本功能,可通过串口命令实现,具体可查阅软件手册。